





Инструкции за монтаж и експлоатация

Пресостат за газ и въздух
GW ... A5
GW ... A5/1


Instrucțiuni de montaj și exploatare

Presostat pentru aer și gaz
GW...A5
GW...A5/1

Макс. работно налягане / Presiunea max. de lucru / Max. üzemű nyomás/
Мéг. пíeση λειτουργίας
GW 3/10/50/150 A5
 $p_{max.} = 500 \text{ mbar (50 kPa)}$
GW 500 A5
 $p_{max.} = 600 \text{ mbar (60 kPa)}$

Пресостат/ Presostat /Beállítási tartományok/ Піесостатътс
**Тип/Típ /Típusú /Tipo
GW...A5**
според норма/ conf. normei / szerinti / προδιαγραφών
EN 1854






Обхвати на настройка
Intervalle de réglage
nyomásellenőrző műszer
Περιοχές ρύθμισης

**~(AC) eff., min./mini 24 V,
~(AC) max. /maxi. 250 V
=(DC) min./mini. 24 V,
=(DC) max. /maxi. 48 V**

Номинален ток /Current nominal /Névleges áram/ονομαστική ένταση ρεύματος
**GW 3 A5: ~ (AC) 6 A
GW 10...200 A5: ~ (AC) 10 A**
Tok при контакт/Current de comandă/
Kapcsolóáram/ρεύμα διακοπής
**GW 3 A5: ~(AC) 4 A cos φ 1
~(AC) 2 A cos φ 0,6
GW 10...500 A5:
~(AC) max./maxi. 6 A cos φ 1
~(AC) max./maxi. 3 A cos φ 0,6
GW 3...500 A5:
~(AC) eff., min./mini 20 mA,
=(DC) min./mini. 20 mA
=(DC) max./maxi. 1 A**

Működési leírás és szerelési utasítás

GW...A5 típusú
GW...A5/1 típusú
газ- és легньомásellenőrző műszer


Οδηγίες λειτουργίας και συναρμολόγησης

Пiesostátης αερίου και αέρα
GW ... A5
GW ... A5/1

Околна температура
Temperatura ambientă
Tömezeitő hőmérséklet
Θερμοκρασία περιβάλλοντος
-15 °C ... +70 °C

Температура на средата
Temperatura agentului
Közeghőmérséklet
Θερμοκρασία του μέσου
-15 °C ... +70 °C

Температура на съхраняване
Temperatura de depozitare
Tárolási hőmérséklet
Θερμοκρασία αποθήκευσης
-30 °C ... +80 °C

Семейство 1 + 2 + 3
Familia 1 + 2 + 3
Kategória 1 + 2 + 3
Οικογένεια 1 + 2 + 3

Степен на защита
Grad de protecție
Védeettségi fokozat
Ваимбъд простицас
IP 54 според норма/ conf.
normei / szerinti / προδιαγραφών
IEC 529 (EN 60529)

Инсталационно положение / Poziția de montaj / Beépítési helyzet / Θέση εγκατάστασης



	<p>Стандартно положение при монтиране; при отклонение да се съблудава изменението на точката на включване. Poziția de montare standard; la deviere se va ţine cont de modificarea punctului de conectare. Standard beszerelési helyzet; eltérés esetén figyelembe kell venni a kapcsolópont változását. Κανονική θέση εγκατάστασης. Σε περίπτωση απόκλισης λάβετε υπόψη σας την αλλαγή του σημείου ενεργοποίησης.</p>
	<p>При хоризонтален монтаж релето за налягането се включва при по-високо налягане. La montarea orizontală presostatul se cuplează la o presiune mai mare. Vízszintes beszerelés esetén a nyomásellenőrző műszer egy magasabb nyomásnál kapcsol. Σε οριζόντια εγκατάσταση, ο πιεσοστάτης ενεργοποιείται σε μια υψηλότερη πίεση.</p>
	<p>При хоризонтален монтаж с горната част надолу релето за налягането се включва при по-ниско налягане. La montarea orizontală peste cap presostatul se cuplează la o presiune mai mică. Fej felettes vízszintes beszerelés esetén a nyomásellenőrző műszer egy alacsonyabb nyomásnál kapcsol. Σε τοποθέτηση εγκατάσταση, ανάποδα, ο πιεσοστάτης ενεργοποιείται σε μια πίεση χαμηλότερη.</p>
	<p>При монтаж в междуинно положение релето за налягането се включва при налягане, макс. по-високо, съотв. по-ниско от предварително зададената стойност. La montarea într-o poziție intermediară, presostatul se cuplează la o presiune maximă mai mare sau mai mică față de presiunea nominală fixată. Egy közbenső beépítési helyzetben történő beszerelés esetén a nyomásellenőrző műszer a beállított névleges értéknél magasabb ill. alacsonyabb maximális nyomásnál kapcsol. Σε ενδιάμεση εγκατάσταση, ο πιεσοστάτης ενεργοποιείται σε μια πίεση κατά μέγιστα υψηλότερη ή χαμηλότερη από τη ρυθμισμένη ονομαστική τιμή.</p>

Размери / Dimensiuni

Beszerelési méretek /

Διαστάσεις [mm]

GW ...A5




Макс. усукващ момент/Сист. принадлежности
Cupluri maxime/accesorii de sistem
Max. forgató nyomatékok / rendszertartozék
μέγ. ροπή / Εξαρτήματα συστήματος

M 4
2,5 Nm


макс. ус. момент за винт за ключ
Cuplu maxim surub capac
Kupakcsavar forgató nyomaték
μέγ. ροπή για τις βίδες στο καπάκι

1,2 Nm



Максимални въртящи моменти за уплътнителния болт в измервателните щуцери
Cuplurile de torsiune max. ale suruburilor de etanșare în ștuturile de măsurare
max. forgató nyomatékok tömítő csavar a mérőcsönkben
μέγ. ροπή βιδας στεγανότητας στο βύσμα мртвопъст.

2 Nm



Използвайте подходящи инструменти!
Folosiți unelte corespunzătoare!
A megfelelő szerszámot kell használni!
Χρησιμοποιήστε κατάλληλα εργαλεία!




Не използвайте възела като

лост!

Nu utilizați aparatul ca pârghie de lucru!

A készüléket nem szabad emelőként használni!

Μη μεταχειρίζεστε τη συσκευή σαν μοχλό



Възможности за закрепване
Posibilități de montare
Felszerelési lehetőségek
Δυνατότητες пропорционально


GW...A5 → →

MB-VEF ... B01
DMV-VEF
DMV-D(LE) ... /11
DMV-SE
MB-D ...
MB-Z ...
FRI ... /10
:

Възможности за закрепване
Posibilități de montare
Felszerelési lehetőségek
Δυνατότητες пропорционально

DMV-.../11

DMV-SE/VEF



1 [GW...A5 + VPS 504]

Допустима възможност за монтаж!

Alte posibilități de montare!

Megengedett rászerelési lehetőség!
Επιτρέπτη δυνατότητα επέκτασης

Изводи за манометър

Връзка О-пръстен - фланец към долната страна на пресостата.

Закрепване

2 болта M4 x 20, самонарязващи

Racord de presiune

Flanșă cu inel de etanșare la partea inferioară a presostatului.

Mod de fixare

2 șuruburi M4 x 20 autofiletante

Nyomáscsatlakozás

Az O-gyűrű-karimát csatlakozás a nyomásellenőrző műszer alsó oldalán található.

Rögzítés

2 darab M4 x 20 csavar, önvágó.

Βύσμα πίεσης

Σύνδεση μέσω ελαστικού δακτυλίου φλάντζας στην κάτω πλευρά του πιεσοστάτη.

Пропорционально

2 аутобідватес M4 x 20



3 [GW...A5]

Допустима възможност за монтаж!

Alte posibilități de montare!

Megengedett rászerelési lehetőség!
Επιτρέπτη δυνατότητα επέκτασης





Недопустим монтаж!

Montaj interzis!

Nem megengedett rászerelés!




Δεν επιτρέπεται η επέκταση!



Възможности за закрепване
Posibilități de montare
Felszerelési lehetőségek
Δυното́тетес пропорционально

MultiBloc

MB-D, MB-Z, MB-VEF



Недопустимо инсталлиране!
Ansamblu interzis!
Nem megengedett beszerelés!
Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση!

3 [GW...A5]
Допустима възможност за монтаж!
Alte posibilități de montare!
Megengedett rászerelési lehetőség!
Επιτρέπτη δυното́тетес пропорционально

4 [GW...A5]
Допустима възможност за монтаж!
Alte posibilități de montare!
Megengedett rászerelési lehetőség!
Επιτρέπτη δунатотетес пропорционально

Възможности за допълнително монтиране GW...A5
Предпазен магнитен вентил SV... 505-520

Извод за налягане GW...A5
 Възможно допълнително монтиране ...

	SV 505/507	SV 510/512	SV 520
1	pe	pa	pa
2	не	pe	pe
3	не	pe ⁽¹⁾	pe
4	pa с 221 630 хоризонтално	pa ¹⁾	pa

Possibilități de montare GW...A5
Ventil magnetic de siguranță
SV... 505-520

Priză de presiune GW...A5
 Montarea posibilă ...

	SV 505/507	SV 510/512	SV 520
1	pe	pa	pa
2	nu	pe	pe
3	nu	pe ⁽¹⁾	pe
4	pa cu 221 630 orizontal	pa ¹⁾	pa

GW...A5 rászerelési lehetőségek
biztonsági mágnesszelep
SV... 505-520


GW...A5 nyomáselágazás
 Rászerelés lehetséges ...

	SV 505/507	SV 510/512	SV 520
1	pe	pa	pa
2	nem	pe	pe
3	nem	pe ⁽¹⁾	pe
4	pa 221 630 -mal vízszintesen	pa ¹⁾	pa

Δυνατότητες συνδέσεων GW...A5
Μαγνητική βαλβίδα ασφαλείας
SV... 505-520

Αισθητήρας πίεσης GW...A5
 Σύνδεση δυνατή ...

	SV 505/507	SV 510/512	SV 520
1	pe	pa	pa
2	όχι	pe	pe
3	όχι	pe ⁽¹⁾	pe
4	pa με 221 630 οριζόντια	pa ¹⁾	pa



¹⁾ При монтаж на релето за налягане да се внимава за поставянето на фланеца!


¹⁾ La montarea presostatului se va ține cont de montarea flanșei!

¹⁾ Nyomásellenőrző műszer beszerelése esetén ügyelni kell a karima felszerelésére!

¹⁾ Κατά τη συναρμολόγηση του πιεσοστάτη προσέξτε τη σύνδεση της φλάντζας!

Електрическо свързване
Racordul electric
Raccordement électrique
Ηλεκτρική σύνδεση
EN 60730

DIN EN 175 301-803



За да увеличите капацитета на превключване, препоръчваме ви да използвате RC-устройство за приложения с токови стойности < 20 mA и 24 V прав ток.

Recomandăm utilizarea unui element RC pentru creșterea puterii de comutare în circuitele DC cu < 20 mA și 24 V.

A kapcsolási teljesítmény növelése érdekében a < 20 mA és 24 V DC-alkalmazások esetén egy RC-tag beszerelése ajánlatos.

Σε εφαρμογές DC < 20 mA στα 24V συνιστούμε τη χρήση ενός κυκλώματος RC, για την αύξηση του ρεύματος διακοπής.


Превключваща функция
Mod de comutare
Kapcsolási funkció
Λειτουργία διακόπτου
πιεσοστάτη
GW...A5

Докато налягането расте:
 1 NC отваря, 2 NO затваря.
 Докато налягането намалява:
 1 NC затваря, 2 NO отваря.

La creșterea presiunii:
 1 NC deschide, 2 NO închide
 La scăderea presiunii:
 1 NC închide, 2 NO deschide.

Növekvő nyomásnál:
 1 NC nyit, 2 NO zár.
 Csökkenő nyomásnál:
 1 NC zár, 2 NO nyit.

Με την αύξηση της πίεσης:
 1 NC ανοίγει, 2 NO κλείνει
 Με την μείωση της πίεσης:
 1 NC κλείνει, 2 NO ανοίγει



Принаадлежности
Accesori
Tartozék
Εξοπλήματα

Поръчка №
Cod articol
Rendelési szám
Κωδικός εξαρτήματος

за оборудване/тип
Pentru aparatul/tipul
Készülék / típus részére
Για συσκευές / τύπου

Номинални диаметри
Diametre nominale
Névleges átmérők
Ονομαστικοί διάμετροι

Монтажен комплект	223 280		
Set de montaj			
Szerelő-készlet			
Σετ συναρμολόγησης			
2 x M4 x 20			
1 x О-пръстен / inel de etanșare /O-gyűrű/ ελαστικός δακτύλιος			
Адаптер p _{Br}	214 975	MB-D ...	Rp 3/8 – Rp 2
Adaptor p _{Br}		MB-Z ...	Rp 3/8 – Rp 2
p _{Br} - adapter		DMV- ...	Rp 3/8 – Rp 2
Προσαρμοστής p _{Br}			
Адаптер-комплект за GW ... A5	222 982	DMV - ...	Rp 3/8 – Rp 2
снабден с канал G 1/4		MB - ... 415-420	Rp 3/8 – Rp 2
Set adaptoare pentru GW...A5			
cu racord G 1/4			
Adapter-készlet a GW...A5-höz,			
G 1/4 csatlakozással			
Σετ προσαρμοστή για GW ... A5			
με υποδοχή G 1/4			
Адаптер на фланца с резба (G 1/8)	221 630	MB - ... 405-412	Rp 3/8 – Rp 1 1/4
Adaptor pe flanșa filetată (G 1/8)		DMV - ...	Rp 3/8 – Rp 2
Adapter a menetes karimára (G 1/8)		SV - ... 505-520	
Προσαρμογέας σε σπειροειδή φλάντζα (G 1/8)			
Контакт за инсталация 3-полюсен + заземяване сив GDMW	210 318		
Doză de cablu cu 3 poli + legătură la pământ gri GDMW			
Vezetékdoboz, 3-pólusú + földelés szürke GDMW			
Πρίζα αγωγού 3 πολική + Ε γκρι GDMW			

Наладка на газовия пресостат

Разглобете кожуха с подх. инструмент, напр. отвертка № 3 или PZ 2, Фиг. 1. Снемете кожуха.


Reglarea presostatului

Scoateți capacul folosind unelte corespunzătoare. Şurubelnită nr. 3, PZ 2, vezi fig. 1

A gáznyomás ellenőrző műszer beállítása

Szét kell szerelni egy megfelelő szerszámmal a védősapkát. 3. számú csavarhúzó és PZ 2 (1. kép). Le kell venni a védősapkát.

1



Настройте пресостата чрез нападъчното колело на специфицираната зад. стойност за налягане използвайки скалата, Фиг. 2.

Следвайте инструкциите на производителя на горелката!

Пресостатът превключва когато налягането намалява: Задайте към ▲.
Повторно монтирайте кожуха!


Reglați de la rotița cu scală presiunea nominală prevăzută, vezi fig. 2

Atenție la instrucțiunile date de producătorul arzătorului!

Presostatul se declanșează la scăderea presiunii: alegeti marcajul ▲ Închideți la loc capacul presostatului!

Be kell állítani az előírt nyomásértékre a nyomásellenőrző műszert a skálás beállítókeréken (2. kép).

2





**Работата върху
пресостата може да бъде
изпълнявана само от
специализиран персонал.**

**Lucrările la presostat se
vor efectua numai de către
specialiști.**

**Munkákat a nyomásellenőrző
műszeren csak a
szakszemélyzet végezhet.**

**Οποιαδήποτε εργασία στον
πιεσοστάτη, να γίνεται μόνο
από ειδικευμένο προσωπικό**




**Не позволяйте протичане
на кондензат оборудването.
При температури под нулата
са възможни неизправност
или повреда на оборудването
поради заледяване.**

**Feriți aparatul de condens.
La temperaturi negative
picăturile de condens pot
înghesă, conducând astfel
la defectarea aparatului.**

**Kondenzátumnak nem
szabad a készülékbe kerülni.
Minuszhőmérsékletnél
az eljegesedés által
hibás működés/ kihagyás
lehetséges.**

**Βεβαιωθείτε ότι δεν τρέχουν
σταγόνες από υγροποίηση
προς τη συσκευή. Δυνατόν
να συμβούν ανωμαλίες και
βλάβες σε θερμοκρασίες
κάτω του μηδενός.**



**Изпитване за утечка на
търбопровода: затворете
сферичен кран преди
пресостата.**

**Verificați etanșeitatea
conductelor: închideți
robinetul cu bilă din
amontele presostatului.**

**Csővezeték-tömítettségi
vizsgálat esetén: el kell
zární a golyós csapot a
nyomásellenőrző műszer
elött.**

**Δοκιμασία διαφρών
σωληνώσεων: κλείστε τη
βάνα σφαίρας που προηγείται
του πιεσοστάτη.**




**При завършване
на работа върху
пресостата, изпълнете
изпитване за утечки и
функционалност.**

**La finalul lucrărilor
executate la presostat
efectuați controlul de
etanșeitate și testul
funcțional.**

**A nyomásellenőrző
műszeren végzett munkák
befejezése után: el kell
végezni a tömítettségi és
működési próbát.**

**Μετά από κάθε εργασία
επί του πιεσοστάτη να τον
υποβάλλετε σε δοκιμασία
λειτουργίας και διαφρών.**



**Никога не изпълнявайте
работка ако е подадено
захранване или налягане
на газа. Никакъв открыт
пламък. Съблюдавайте
обществените наредби.**

**Nu lucrați niciodată sub
tensiune sau presiune.
Evitați focul deschis.
Respectați normele în
vigoare.**

**Nem szabad sohasem
gáznyomás vagy feszültség
alatt dolgozni. Kerülni kell
a nyílt láng használatát.
Be kell tartani a helyi
előírásokat.**

**Ποτέ μην εργάζεστε υπό
ηλεκτρική τάση ή πίεση αερίου.
Απομακρύνετε οιαδήποτε
γυμνή φλόγα. Ακολουθείτε
τους κανονισμούς δημόσιας
ασφαλειας.**



**Ако тези инструкции не
се следват, резултатът
може да бъде лична
травма или повреда на
собственост.**

**Nerespectarea prezentelor
instrucțiuni poate provoca
daune umane sau
materiale.**

**A tudnivalók figyelembe
nem vétele esetén személyi
vagy járulékos dologi-
kárrok keletkezhetnek.**

**Αν δεν ακολουθηθούν
αυτές οι οδηγίες, μπορεί να
προκληθεί τραυματισμός ή
υλική ζημιά**




**Избягвайте
силиконовите масла и
летливите силиконови
съставни части
(силоксан) в околната
среда.
Грешка в работата /
Възможен отказ от
действие на уреда.**

**Se va evita prezența
uleiurilor de silicon și a
particulelor de silicon vo-
latile (Siloxane) în mediul
ambient.
Funcție eronată / defecta-
rea posibilă.**

**Kerülni kell a környezetben
a szilikonolajokat és az illő
szilikon-alkotóelemeket
(sziloxánok).
Hibás funkció / kiesés
lehetséges.**

**Αποφεύγετε τα λάδια
σιλικόνης και τα
πτητικά σιλικονούχα
συστατικά (σιλοξάνια)
στον περιβάλλοντα
χώρο.
Κινδυνος εσφαλμένης
λειτουργίας / βλάβης.**



**Всички настройки и стойно-
сти за настройка трябва да
се изпълняват само в съот-
ветствие с ръководството за
експлоатация на производи-
теля на котела/горелката.**

**Toate reglajele și valorile
de reglaj se vor efectua
numai în conformitate cu
instructiunile de exploa-
tare a producătorului ca-
zanului/arzătorului.**

**Minden beállítást és be-
állítási értéket csak a
kazán/égő gyártójának
üzemeltetési útmutatójá-
val összhangban szabad
elvégezni ill. beállítani.**

**Πραγματοποιήστε όλες
τις ρυθμίσεις και τις τιμές
ρύθμισης μόνο σύμφωνα
με τις οδηγίες λειτουργίας
του κατασκευαστή της δε-
ξαμενής/του καυστήρα**



Директивата касаеща напорните устройства (PED) и директивата за енергомкостта на сгради (EPBD) изискват редовна проверка на отоплителните инсталации с цел да се осигури дългосрочно дългият им ресурс и да се намали натоварването на околната среда.

Релевантните от гледна точка на безопасността компоненти е необходимо да се заменят за да се постигне желаният срок на годност. Това препоръчение важи само за отоплителните инсталации, не за приложенията на термопроцеса. DUNGS препоръчва замяна съгласно следната таблица:

Pentru asigurarea eficienței maxime pe termen lung, cât și pentru micșorarea efectelor asupra mediului, normele privind aparatele sub presiune (PED), respectiv normele privitoare la eficiență energetică totală a clădirilor (EPBD) impun controlul regulat al instalațiilor de încălzire.

Este considerată drept necesitate schimbarea acelor componente care au un rol determinant în privința siguranței, respectiv care au depășit durata de utilizare. Această recomandare privește doar instalațiile de încălzire și nu modul de utilizare a proceselor termice. DUNGS recomandă schimbarea componentelor după următoarea tabelă:

A nyomástartó edényekre kiadott EU-irányelv (PED) és az épületek teljes energiahatékonyiségrára vonatkozó EU-irányelv (EPBD) megköveteli a fűtőberendezések rendszeres felülvizsgálatát, a jó hatásfok és ezáltal a csekély környezetterhelés hosszútávú biztosítása érdekében.

A biztonsági szempontból lényeges alkatrészeket a használati időtartamuk elérése után ki kell cserélni. Ez az ajánlás csak a fűtőberendezésekre érvényes, az ipari hőkezelő berendezésekre nem. A DUNGS az alábbi táblázat alapján javasolja a csere elvégzését:

Η οδηγία περί εξοπλισμού υπό πίεση (PED) και η οδηγία για την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια (EPBD) απαιτούν τον τακτικό έλεγχο των εγκαταστάσεων θέρμανσης για τη μακροχρόνια διασφάλιση υψηλής αποδοτικότητας και ελάχιστης περιβαλλοντικής επιβάρυνσης.

Επιβάλλεται η αντικατάσταση των σχετιζόμενων με την ασφάλεια εξαρτημάτων μετά το πέρας της προβλεπόμενης διάρκειας χρήσης τους. Η συταση αυτή ισχύει αποκλειστικά για εγκαταστάσεις θέρμανσης και όχι για εφαρμογές θερμικής επεξεργασίας. Η DUNGS συνιστά την αντικατάσταση σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Релевантен за безопасността компонент Componente având un rol determinat în privința siguranței Biztonsági szempontból lényeges alkatrészek Σχετιζόμενα με την ασφάλεια εξαρτήματα	РЕСУРС DUNGS препоръчва замяна след: DURATA DE UTILIZARE DUNGS recomandă înlocuirea, luând în considerare: HASZNÁLATI IDŐTARTAM A DUNGS a cserét a következők esetében javasolja: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ Η DUNGS συνιστά την αντικατάσταση metàt apò:	Съединителни цикли Ciclul de operare Kapcsolás Үстремісіз
Системи за изпитване на клапана / Sistemele de verificare a ventilului Szelepellenőrző-rendszer / Система за изпитване на клапана	10 години/ани/évn/éτη	250.000
Уред следящ налягането / Dispozitivul de control al presiunii / Nyomásőr / Ελεγκτής πίεσης	10 години/ани/évn/éτη	N/A
Управление на отоплението с датчик за пламъка / Dispozitivul de dozare a focului cu dispozitivul de control al flăcărilor / Tűzelési automatika lángőrrel Мониторинг на давление в системата за горение / Dispozitivul de control al presiunii gazului / Gázszemelő / Αισθητήρος φλόγας UV	10 години/ани/évn/éτη	250.000
Ултравиолетов датчик за пламъка / Senzorul de flăcări-UV / UV-lángérzékelő / Αισθητήρος φλόγας UV	10.000 h Експлоатационни часове / Ore de funcționare / Üzemóra / Ήρες λειτουργίας	
Регулатори на налягането на газа / Dispozitivul de reglare a presiunii gazului / Gáznyomás-szabályozó berendezések / Συσκευή рύθмисης πίεσης αερίου	15 години/ани/évn/éτη	N/A
Газов клапан със система за изпитване на клапана / Ventilul de gaz cu sistemul de verificare a ventilului / Gázszelep szelepellenőrző rendszerrel / Валвюл за газ с системой за изпитване на клапана	след идентифицирана грешка / Defectele cunoscute Felismert hiba után / ұстера отп оңағнұрыс тәжілдемесі	
Газов клапан без система за изпитване на клапана* / Ventilul de gaz fără sistem de verificare a ventilului* / Gázszelép szelepellenőrző rendszer nélkül * / Валвюл за газ без системой за изпитване на клапана*	10 години/ани/évn/éτη	250.000
Уред следящ минимум налягане на газа / Min. dispozitivul de control al presiunii gazului / Min. gáznyomás-őr / Ελεγκτής ελάχ. πίεσης αερίου	10 години/ани/évn/éτη	N/A
Предохранителен отдухващ клапан / Ventilul de evacuare pentru siguranță / Biztonsági gázlefúvó szelep / Ανακουφιστική вентилация	10 години/ани/évn/éτη	N/A
Системи за сметка газообразно гориво и въздух / Sistemele de legătură gaz-aer / Gáz-levegő kombinált rendszerek / Διασύνδεση αερίου-αέρα	10 години/ани/évn/éτη	N/A
* Групи газове I, II, III / Familii de gaz I, II, III * Gázcsalád I, II, III / Округлениес аерии I, II, III	N/A не може да се ползва / nu poate fi folosit nem lehet felhasználni / μη χρησιμοποιήσιμο	

Запазваме си правото да правим изменения по пътя на техническото подобряване./Sub rezerva unor modificări tehnice ulterioare aduse pentru îmbunătățirea performanțelor produsului. /A műszaki haladást szolgáló változtatások joga fenntartva! /Διαφυλάττομε το δικαίωμα μελλοντικών αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων.

Управление и завод
Sediul central și uzina
Igazgatás és üzem
Ероотáσio και κεντρικά γραφεία

Karl Dungs GmbH & Co. KG
Siemensstr. 6-10
D-73660 Urbach, Germany
Telefon +49 (0)7181-804-0
Telefax +49 (0)7181-804-166

Пощенски адрес
Adresa poștală
Levelezési cím
Ταχυδρομική διεύθυνση

Karl Dungs GmbH & Co. KG
Postfach 12 29
D-73602 Schorndorf
e-mail info@dungs.com
Internet www.dungs.com