#### R2S150-AA08-29

# AC-Radialventilator

rückwärts gekrümmt

#### ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG

Bachmühle 2 · D-74673 Mulfingen Phone +49 7938 81-0 Fax +49 7938 81-110 info1@de.ebmpapst.com www.ebmpapst.com

 $\label{lem:command} Kommanditgesellschaft \cdot Sitz \ Mulfingen \\ Amtsgericht \ Stuttgart \cdot \ HRA \ 590344$ 

Komplementär Elektrobau Mulfingen GmbH · Sitz Mulfingen Amtsgericht Stuttgart · HRB 590142

## Nenndaten

Тур	R2S150-AA08-29					
Motor	M2S052-CA					
Phase			1~			
Nennspannung	9	VAC	230			
Frequenz		Hz	50			
Art der Datenfe	estlegung		fb			
Gültig für Zula	ssung / Norm		CE			
Drehzahl		min-1	2200			
Leistungsaufna	ahme	W	43			
Stromaufnahm	ie	Α	0,25			
Min. Gegendru	ıck	Pa	0			
Min. Umgebun	gstemperatur	°C	-25			
Max. Umgebui	ngstemperatur	°C	75			

mb = Max. Belastung  $\cdot$  mw = Max. Wirkungsgrad  $\cdot$  fb = Freiblasend  $\cdot$  kv = Kundenvorgabe  $\cdot$  kg = Kundengerät Änderungen vorbehalten





## R2S150-AA08-29

# AC-Radialventilator

rückwärts gekrümmt

## **Technische Beschreibung**

Wassa	0.01
Masse	0,9 kg
Baugröße	150 mm
Motor-Baugröße	52
Oberfläche Rotor	Unlackiert
Material Laufrad	Aluminiumdruckguss
Schaufelanzahl	7
Drehrichtung	Rechts auf den Rotor gesehen
Schutzart	IP22; einbau- und lageabhängig
Isolationsklasse	"F"
Feuchte- (F) /	H0 - trockene Umgebung
Umweltschutzklasse (H)	
Zul. Umgebungstemp. Motor	+ 80 °C
max. (Transport/Lagerung)	
Zul. Umgebungstemp. Motor min.	- 40 °C
(Transport/Lagerung)	
Einbaulage	Beliebig
Kondenswasser-Bohrungen	Keine
Betriebsart	S1
Lagerung Motor	Kugellager
Berührungsstrom nach IEC 60990	< 0,75 mA
(Messschaltung Bild 4, TN System)	
Kabelausführung	Seitlich
Schutzklasse	I (wenn Schutzleiter kundenseitig angeschlossen ist)
Normkonformität	EN 60335-1, Motor werksseitig nicht gegen Überhitzen geschützt; CE
Zulassung	EAC






## AC-Radialventilator


rückwärts gekrümmt

## Produktzeichnung



- 1 Anschlussleitung Dipotherm 0,5mm², 2x Aderendkrallen angeschlagen
- 2 Lüfterrad Radial (Alu-Druckguss)
- 3 Lüfterrad (Stahlblech, feuerverzinkt)

## **Anschlussbild**



weiss N weiss




## R2S150-AA08-29

## AC-Radialventilator

rückwärts gekrümmt

## Kennlinien: Luftleistung 50 Hz



#### Messung: LU-24342-1

Luftleistung gemessen nach ISO 5801 Installationskategorie A. Den genauen Messaufbau erfragen Sie bitte bei ebmpapst. Saugseitige Geräuschpegel: LwA nach ISO 13347 / LpA mit 1 m Abstand auf Ventilatorachse gemessen. Die Angaben gelten nur unter den angegebenen Messbedingungen umd können sich durch Einbaubedingungen verändern. Bei Abweichungen zum Normaufbau sind die Kennwerte im eingebauten Zustand zu überprüfen.

### Messwerte

	U	f	n	P <sub>e</sub>	I	$q_V$	p <sub>fs</sub>	$q_V$	p <sub>fs</sub>
	V	Hz	min <sup>-1</sup>	W	Α	m <sup>3</sup> /h	Pa	cfm	in. wg
1	230	50	2200	43	0,25	190	0	115	0,00
2	230	50	2250	42	0,25	150	50	85	0,20
3	230	50	2330	40	0,24	110	100	65	0,40
4	230	50	2335	40	0,24	70	130	40	0,52

 $U = Versorgungsspannung \cdot f = Frequenz \cdot n = Drehzahl \cdot P_e = Leistungsaufnahme \cdot I = Stromaufnahme \cdot q_V = Volumenstrom \cdot p_{fg} = Druckerhöhung \cdot P_{fg} = Druckerhöhun$ 



